

1º Seleccionar sobre o menu "Numeric Controls" o objecto "Knob"





2º Seleccionar sobre o menu "Numeric Indicators" o objecto "numeric indicator"























1 – Executar a ligação entre os dois blocos na janela "Block Diagram"

2 – Executar Programa [Run Continuously]

3 – Com ajuda do "Rato" girar o botão rotativo "Knob" e observar o movimento do painel de medida.













**EXEMPLO:** Alarme de Temperatura – Um LED deve acender se a temperatura aumentar acima de um valor pré-definido (SET-POINT). Esse limite deve ser definido por um objecto do tipo "pointer slider" e a temperatura do processo é simulada por um "knob"

**3**4







# 3.1 Operações de Comparação Lab













#### 4.0 Operações Lógicas e Aritméticas



#### Máquina de somar simples



38





ITUTO POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

**EXERCÍCIO:** Cálculo do volume do fluído num tanque cilíndrico.

- O utilizador estabelece os parâmetros geométricos do tanque : altura e diâmetro
- Indicação de sobrecarga.











- 4 As seguintes condições devem verificar-se:
- *i)* O diâmetro e altura do tanque são definidos pelo utilizador;
- *ii)* Admite-se que o valor da altura do líquido é fornecido por um sensor;
- *iii)* Se o nível do fluído estiver acima de ¾ da altura do tanque o LED deve acender
- iv) O valor do volume do fluído deve ser apresentado no indicador numérico.

NOTA:







5 – A altura do líquido nunca pode ser superior à altura do tanque







Qualquer propriedade de qualquer objecto pode ser alterada dinamicamente. (enquanto o programa está a ser executado).

"click" com o <u>botão direito</u> sobre o objecto cujo comportamento se pretende alterar (neste caso o bloco Tank no *Block Diagram*)

No "pop-up" menu seleccionar: CREATE> PROPERTY NODE> SCALE> RANGE> MAXIMUM -

	1 1		
		Class ID Class Name Owner Owning VI	
		Bounds Position	•
Tank  2		Blinking Caption Data Binding DataSocket Description	> > >
Find Control		Disabled Focus Key Binding	
Altur Make Type Def.		Indicator Key Focus	
11: Hide Control Change to Indicator		Label  Skip When Tabbing Synchronous Display	•
Description and -	Reference	Tip Strip	
Numeric Palette Create	Class ID Class Name Owner Owning VI	Value Value (Signaling) Visible XControl	•
View As Icon	Bounds Fosition	Data Entry Limits Decrement Key Binding	•
Representation Properties	Display Format Editable Flipped	<ul> <li>Increment Key Binding</li> <li>Response to Value Outside Limits</li> <li>Unit Label</li> </ul>	;
	Format String Mapping Mode Marker Marker Colors	Active Slider Digital Displays[] Housing Colors Housing Size	<pre></pre>
All Elements	Range 🍙 🔹 🕨	Show Value Tip Strip	
Increment Maximum 🐞	Style Tick Colors	Slider Colors Text Labels[]	<u>*</u>
Minimum Visible		Fill Color Fill Style	
Start	Marker Values[]	Scale 🎍	43







Um novo objecto é criado no Block Diagram. Por defeito aparece no modo READ (LEITURA)



28





44



#### Ya! Ficou bem fixe...



Associando o valor introduzido pelo utilizador em "<u>Altura do Tanque</u>" na propriedade *Maximum Scale* do objecto Tank obtém-se o seguinte diagrama de blocos!





# 3.2 Exercícios



**EX 8**: Desenhe um programa para LabView que execute as seguintes funções:

- Soma dois números e apresenta o resultado;
- Multiplica os mesmos dois números e apresenta o resultado;
- Compara os dois resultados e acende um LED verde caso os valores sejam idênticos.
- **EX 9:** Pretende-se um programa para LabView que calcule o volume de um tanque (cilíndrico) em dois sistemas distintos de unidades: em litros ou em galão (sistema Americano). Para isso o programa deve possuir um botão que permita seleccionar entre essas duas unidades.

#### NOTAS:

- 1 litro = 0.227 Galão e 1 Galão = 4.405 litros
- 1 dm<sup>3</sup> = 1 litro
- Considere o diâmetro do Tanque constante e igual a 1m
  A altura do líquido no tanque é dada em metros.



