

António Prada*

Sinalização vertical de informação em Bragança



Uma das formas usadas para orientação dos diversos tipos de utilizadores nas circulações viárias, nomeadamente em meio urbano, é o uso de sinalização gráfica vertical, em particular para informar sobre as direções disponíveis nos cruzamentos.

Mas devem ser atendidos certos critérios para a escolha dos tipos mais adequados a cada situação ou contexto. Por exemplo, os grandes painéis situados nas proximidades dos cruzamentos, com função de pré-aviso, devem ser usados, entre outras finalidades, em caso de necessidade de pré-seleção de vias, devendo ser visíveis e interpretados com a

devida antecedência, em andamento.

Mas a situação em Bragança sofre de múltiplas lacunas, nomeadamente em virtude de se ter apostado exclusivamente nesses painéis de pré-aviso gráficos verticais de informação de orientação, sem que se tenha, em complemento, usado os de repetição, ou setas de direcção, em plenos cruzamentos, estes sim essenciais, que nunca seriam de dispensar num qualquer sistema de informação.

É que os próprios condutores nem sempre prestam a devida atenção a esses painéis, contando que nos cruzamentos exista a devida informação, e ainda em muitos casos esses painéis

são ineficazes pelos mais diversos motivos dos quais apresento alguns exemplos ilustrados nas fotos.

1. Aqui a vegetação impede a observação atempada do sinal na maior parte do ano. Até a colocação em pódio a nível superior em nada favoreceu.

2. Neste pódio o painel da esquerda começou por conter uma seta que induzia em erro. Mas nesta versão também se mantém errada a colocação de uma seta a indicar que a via da esquerda é a única que segue em direcção ao centro, o que não é verdade. A solução aqui é até bastante simples.

3. Este painel começa por ser visível com a sobreposição de

mais dois sinais, sendo deste ângulo ainda perturbada a sua legibilidade, como fica evidente. O próprio grafismo, com excessiva informação, também já está desatualizado.

4. Aqui aparece informação direcional claramente incorreta pois nem a viragem à esquerda é possível e a direcção à direita apropriada não é a da primeira via que ali logo se encontra disponível.

5. Este é mais um painel inútil pois só é visível, devido à curva que o antecede, quando o condutor já está demasiado próximo e em posição inferior sem ângulo de visão.

Algumas das situações referidas repetem-se noutros sítios

da cidade sendo assim necessário que se proceda à reformulação geral dessa sinalização, por meio das diversas correções, dando-se prioridade à colocação da sinalização direcional de informação nos próprios cruzamentos.

Se aos cidadãos de Bragança, naturais conhecedores das direcções a tomar, em nada perturbam estas anomalias e até nem as terão notado ainda, já aos visitantes, seguramente, esta sinalização de informação tão deficiente não deixará de causar os inerentes transtornos.

* Eng.º Civil / Docente do IPB
prada@ipb.pt



www.bofumeiro.pt

Alheira, chouriço, salpicão, Butelo, Chouriça doce, Azedo
Produção para o mercado nacional e exportação para o
"mercado da saudade".



Para encomendas:
Av. Abade de Baçal - N.º1012
5300-068 - Bragança
Telefone 273 328 238



"Iremos, com certeza mantermo-nos na vanguarda da tecnologia e dos cuidados oftalmológicos prestados aos nossos pacientes, que são a razão da nossa existência."

Horácio Correia
Director Clínico

CONVENÇÕES PARA CIRURGIA: • SAMS Norte • Caixa G. Depósitos
• Medis • ADSE • ADME • SAD/PSP • SAD/GNR



Visite o nosso novo site em:

www.clinicahoraciocorreia.pt

Contactos: 273 324 324 | 913 099 979